

FICHE TECHNIQUE **FixPlus**

Description du produit

FixPlus est un concentré d'apprêt pour ajuster l'absorption des substrats minéraux.

Ingrédients

Polyacrylate - dispersion, eau, propylène glycol, conservateur

Groupe de produits / Code SIG

BSW20

Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité actuelle s'appliquent.

Champ d'application

Le concentré FixPlus renforce tous les substrats en plâtre conformément à la norme DIN 18550 si leur capacité portante n'est pas suffisante et ajuste leur absorbance.

Propriétés spécifiques au produit

FixPlus offre une très bonne pénétration de surface, un temps de séchage court, une variabilité de diffusion, pas de solvants et une forte résistance finale.

Caractéristiques des matériaux

Valeur de pH : 7,50 – 8,00 à 20 °C

Plage de séchage : sd = 1,7

Réglementation des VOC (CE)

Valeur limite du 01.01.2010 pour les matériaux d'amorce barrière (cat. produit g) = 30 g/l.

Ce produit contient < 2 g/l

Instructions de traitement

Le substrat utilisé par le concentré FixPlus doit toujours être ferme, porteur, propre, absorbant et sec.

Préparation du substrat

Revêtements anciens non porteurs :

Selon le matériau du revêtement, lavez, démontez ou retirez avec des nettoyeurs à vapeur haute pression ou surchauffés

Substrats minéraux absorbants :

Surfaces en plâtre brut, zones de finition :

Purification, fluatée

Traitement

Selon la nature du substrat, le concentré FixPlus est dilué avec des parties d'eau de 1:1 à 1:4 de pièce.

Le concentré FixPlus peut être roulé, peint (de bas en haut) ou pulvérisé. Si une pulvérisation est effectuée, la perte due à la brume pulvérisée doit être prise en compte dans la consommation. Lors du traitement, il faut veiller à ce que la température de l'air et de l'objet ne soit pas inférieure à 5°C. Cela s'applique aussi à toute la période de séchage. Dans la plupart des cas, un seul apprêt avec un concentré FixPlus suffit, mais si le substrat est extrêmement absorbant, un second apprêt peut être nécessaire. Le temps de séchage pour les revêtements ClimateCoating® suivants est d'environ 4 à 5 heures. Le concentré FixPlus doit sécher mat.

Consommation

La consommation moyenne de concentré FixPlus est d'environ 120 ml/m². Les quantités consommées dépendent de la structure et de l'absorbance du substrat et, si nécessaire, peuvent être déterminées par des couches d'essai.

Nettoyage des outils

Rincez soigneusement les rouleaux, brosses et pulvérisateurs à l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage et transport

Stockez et transportez FixPlus dans un endroit frais mais sans gel. Fermez bien les contenants ouverts et traitez-les dès que possible. Peut être stocké à partir de la date de fabrication : 12 mois.

Formulaire de livraison

5; 10 litres

Mise au rebut

Ne laissez pas les résidus de produits pénétrer dans le système d'égouts, dans l'eau ou le sol.

Seuls les contenants vides doivent être recyclés. Déposez les résidus de produit aux points de collecte responsables.

Code des déchets n° 080120 selon le Registre des déchets de l'UE.

Instructions de sécurité

Le contenu de la fiche technique n'exprime pas de relation juridique contractuelle.

Dans tous les cas, le transformateur / acheteur doit vérifier l'utilisabilité du matériau dans des conditions pratiques avant l'application.

Ne laissez pas pénétrer dans les égouts, l'eau ou la terre. Évitez la nourriture, les boissons et l'alimentation. Protégez contre l'accès des enfants. Les zones qui ne doivent pas être traitées doivent être protégées par des mesures appropriées. Protégez les yeux et la peau des éclaboussures. Ne pas inhaler la brume en spray résultante lors de l'utilisation du procédé de pulvérisation.

Avec la publication d'une nouvelle fiche technique, en raison de l'amélioration du produit, les informations ci-dessus perdent leur validité.

Les informations fournies ont été déterminées par SICC Coatings GmbH en laboratoire et en pratique comme guide. Les informations sur les produits sont fournies au mieux de notre connaissance et correspondent à l'état actuel de l'art. Les influences environnementales, les matériaux, les équipements d'application et les techniques d'application dépassent notre influence et donc dépassent notre responsabilité. SICC© 2020